Vemar MAJESTIC fényes lakk

Leírás

Egykomponensű, módosított poliuretán-alkid gyantán alapuló magasfényű lakk. UV elnyelő és HALS adalékot tartalmaz, hogy megvédje a hajótestet a környezeti hatásoktól. Egyszerűen felvihető és tükörfényes, hibátlan felületet eredményez.

Javasolt alkalmazási terület

Magasfényű alap védőlakkozás mindenféle fára, rétegelt lemezre vagy felújító lakkozás elöregedett lakkrétegre. Mindenféle, vízvonal feletti fafelület védelme. Külső és belső használatra.

Termék jellemzők

Színek:	transzparens sárgás
Sűrűség:	0,91+-0,06 g/ml.
Fényesség @ GU 60:	magasfényű
Hígítás:	0-50 % 800-es hígító
Jellemző vastagság:	35 mikron száraz/ 65 mikron nedves
Szavatossági idő (20 °C):	36 hónap (bontatlan dobozban)
Kiadósság (35 mikron):	15,4 m2/L
Szilárdanyag tart.:	54%
VOC (ISO 11890-2:2013):	430 g/L
Kiszerelések:	0.75 L, 2.5 L

Átfesthetőség/ Száradás

Fedőréteg	Felületi hőmérséklet							
	5 °C		15 °C		20 °C		35 °C	
	MIN	**MAX**	**MIN**	**MAX**	**MIN**	**MAX**	**MIN**	**MAX**
MAJESTIC GLOSS	36 óra	1 hónap	24 óra	21 nap	20 óra	15 nap	18 óra	15 nap
MAJESTIC SATIN	36 óra	1 hónap	24 óra	21 nap	20 óra	15 nap	18 óra	15 nap

Érintésre száraz @ 20 °C ISO 1517-1973	**Teljesen száraz @ 20 °C ISO 9117-1990**
3 óra	24 óra

KIADVA: 2020.12.21.

Felület előkészítés	Távolítsuk el az olajos, zsíros szennyeződéseket a megfelelő szerrel (pl TEAK defender tisztítóval) vagy töröljük le az előző lakkozást, kezeletlen fafelületet 800-as hígítóval. Tiszta vízzel távolítsuk el az oldószer maradványokat. Hagyjuk megszáradni a felületet. Mindig csiszoljuk elő a felületet: P100-220-szal a kezeletlen fát, P280-320-szal a lakkozott felületet. Faerezettel párhuzamosan csiszoljunk, távolítsuk el a port.
Felhasználás	**Hőmérséklet:** A kezelendő felület hőmérséklete legalább 3 °C -al a harmatpont felett kell, hogy legyen. A felületnek megfelelő eljárást alkalmazzuk. Minimum felhasználási hőmérsékelt 5 °C, maximum felhasználási hőmérséklet 35 °C. 35 °C fok fölötti használat esetén speciális eljárásra van szükség. Ne használjuk 85% relatív páratartalom felett. Kérjük keresse a VEMART ebben az esetben. A termék hőmérséklete a dobozban +10 °C és +35 °C között kell, hogy legyen. Ideális hőmérséklet 20 °C. Kerüljük a közvetlen napfényt. **Nedvesség tartalom:** A kezelendő fa maximum nedvességtartalma: 16 % **Keverés:** Alaposan keverjük el a homogén állag eléréséig. **Technika:** Ecset/henger/levegős/levegő nélküli szórás. A megfelelő módszert válasszuk az elérhető eszközök, a kezelendő felület, az elérni kívánt eredmény és az időjárási körülmények figyelembevételével. Az alábbi táblázat indikatív adatokat tartalmaz az egyes módszerekhez. További információkért kérjük keresse VEMAR képviselőjét.

TECHNIKA	ECSET/HENGER	LEVEGŐS
Hígítás:*	0-50%	20-50%
Dűzniméret:*	-	HVLP 1,8-2,0 mm
Nyomás:*	-	1,5-2 bár
Nyomásarány:*	-	-

* A fenti információk indikatív jellegűek. Az aktuális értékek változhatnak a tényleges körülményeknek megfelelően.

Javasolt specifikáció

Kezeletlen fa:

Réteg	Termék	Hígító		Száradás után csiszoljuk
		Henger/ecset	Levegős	
1.	MAJESTIC fényes	50% 800-as	50% 800-as	P220
2.	MAJESTIC fényes	25% 800-as	25% 800-as	P220
3.	MAJESTIC fényes	15% 800-as	20% 800-as	P280
4-8.	MAJESTIC fényes	0-5% 800-as	20% 800-as	P400

minimum 5 réteg felvitele javasolt

Lakkozott vagy egyéb módon lezárt felület:

1-4.	MAJESTIC fényes	0-5% 800-as	20% 800-as	P400

A végső felület minősége függ a javasolt paraméterek betartásától. Mindig tartsuk be a VEMAR által javasoltakat a rétegszám, rétegvastagság, hígítás, csiszolás tekintetében, hogy a kívánt eredményt kapjuk.

Vastagság /réteg

TECHNIKA	SZÁRAZRÉTEG	NEDVESRÉTEG
Levegős/AirLess	45-50 mikron	85-90 mikron
Ecset/Henger	35-40 mikron	65-75 mikron

Ennél a rétegvastagságnál a termék a tesztek a technikai adatlapban meghatározott jellemzőket nyújtja. Ettől eltérő használat esetén a bevonat tartóssága nem garantált.

Eszközök tisztítása

Használat után az eszközöket tisztítsa 800 hígítóval.

Tárolás

Hűvös, napfénytől védett helyen tárolja, 5 °C és 25 °C között. Magasabb hőmérséklet esetén csökken a szavatossági idő.

Biztonsági előírások

Mindig használjon megfelelő védőeszközöket a szeme és a bőre védelmére. Győződjön meg, hogy a helyiség, ahol használja a terméket jól szellőzik. Mindig nézze meg a biztonsági adatlapot használat előtt. Ne öntse a maradékot a lefolyóba. Ne dobja terméket a kommunális szemét közé. Konzultáljon a hatóságokkal a hulladék elhelyezésével kapcsolatban.

Felelősséget kizáró nyilatkozat

Az adatlapban szereplő információk laboratóriumi vizsgálatok alapján lettek kiállítva a kiadás időpontjában meglevő legjobb VEMAR tudás szerint. A felhasználók keressék a területileg illetékes VEMAR képviselőt a speciális felhasználási igényeikkel kapcsolatban. Az aktuális felhasználási körülmények ismerete nélkül a VEMAR nem vállal felelősséget a termék működéséért, ez minden esetben a felhasználó felelőssége. Ez a dokumentum bármikor változhat a VEMAR folyamatos fejlesztéseinek eredményeképpen. A leszállított termék és a technikai segítség az Általános szerződési feltételeknek megfelelően történik. A termék felhasználása esetén a gyártó és/vagy eladó és/vagy vevő és vagy felhasználó lemond minden a termék felhasználásából eredő követeléséről. Beleértve, de nem kizárólag gondatlanság, sérülés, veszteségek, egyéb károk esetén.